

CONSECANA

Conselho dos Produtores de cana-de-açúcar, Açúcar e álcool do Estado de São Paulo

CIRCULAR Nº 15/07

DATA: 17 de março de 2008

REF.: - Operacionalização da Sonda Obliqua


CONSIDERANDO QUE:

- A altura das cargas e a falta de três pares de sensores para ajustar a altura da penetração do tubo amostrador, tem influenciado na qualidade da amostra;
- A coroa utilizada pela sonda obliqua da MOTOCANA e a montada com serras de fita STARRET, vem apresentando bons desempenhos;
- A periodicidade do afiamento ou troca das coroas não vem ocorrendo, no caso de algumas unidades industriais;

RECOMENDA-SE:

- Utilizar 3 (três) pares de sensores para melhor regular a profundidade de penetração do tubo amostrador;
- A adoção da coroa modelo MOTOCANA ou similar, como é o caso da coroa fabricada com serras de fita (Serra Bi-metal 2-3, Código 040520157, marca STARRET);
- O afiamento ou substituição de coroas, de acordo com a norma N-030, do Manual de Instruções, 5ª Edição, do CONSECANA-SP.
- Acompanhamento efetivo da qualidade da amostra retirada pela sonda obliqua, evitando o esmagamento de toletes e extração de caldo na amostra.

Atenciosamente



Roberto Rezende Barbosa
Presidente



Hermínio Jacon
Vice-Presidente